



په ژمي کې د موټر چلولو لارښوونې

د ټکرونو، ټپ، او ستونزې مخنيوی

موټر د حفظ او مراقبت په موخه مستري ته وروئ:

د تیر کېر چاپېره ربري برخې چې په ځمکه حرکت کوي، وگورئ، د واورې ځانگړې ټیرونه د درېدلو وړتیا لوړوي او د ټکرونو مخه نیولای شي.

انجن او ټول مایعات وگورئ.

د پرېمخلو مایعې، د ریډي ایټر (Radiator) اوبو او په ټانکې کې د پټرول مقادیر ته پام وکړئ.

چمتوالی – دا اضافه وخت نیسی/پر وخت پیل وکړئ:

د هوا حالاتو، د بندیزونو اطلاعیو او د لوی لارې د وضعیت د راپورونو لپاره ځایي خبرونه (wktv.com) تعقیب کړئ

<https://511ny.org/>

د موټر چالانولو د مخه – له دود ایستونکي/ایگز هاسټ نل څخه واوره پاکه کړئ، موټر چالان کړئ چې تود شي، له بنیښو څخه یخ ویلي کړئ او له موټر او څراغونو څخه واوره لېرې کړئ

په یاد ولرئ چې رېونده ځایونه او پلونه د سرک له سطحو څخه مخکې یخ وهي.

د خپل موټر او د خپل موټر څخه وړاندې موټر ترمنځ واټن زیات کړئ

د موټر سرعت مو راکم کړئ، واوره او یخ ښوینده دي. تم کېدل لا ډیر وخت نیسي

له ښویدو څخه د ژغورل کېدو په څرنگوالي ځان پوه کړئ، سرکونه په ژمي کې ښوینده وي.

دا معلومات ترلاسه کړئ چې آیا تاسې د قفل یا جام کېدو ضد درېدلو سیستم (Antilock Braking System (ABS)) درلودونکي برېکونه لرئ؛ هیڅکله د قفل یا جام کېدو ضد درېدلو سیستم درلودونکي برېکونه مه پمپ کړئ

د بېرنيو تجهیزاتو او وسایلو ګرځول:

قوي څراغ، خولې، دستکشې، او لمبې (لائټر/اورلکېډ په یوه اوبه ضد کڅوړه کې)

د څښاک اوبه؛ مغزباب، وچې مېوې، او کلکه شیریني

بېل، یخ ماتوونکې، او جمپر کیبلونه/رسی

شگه، مالګه/یخ ویلي کونکي توکي یا میده ټیرو ته ورته مواد (kitty litter) که تاسې بند پاتې شئ او د موټر په شاتنې برخه کې د اضافه کش او انقباض لپاره

TS. Pashto. Winter Safe Driving Tips. 2020

